

Service utenbords motor 2 -takt

MOTORSTØRRELSE	Service	Kranløft
2 - 20 HK	2100	1590
25 - 35 HK	2500	1590
40 - 60 HK	2700	1590
75 - 90 HK	2900	1590
115 - 130 HK	3100	1590
150 - 200 HK	3500	1590
225 - 300 HK	3800	1590

Deler og olje samt verkstedsmateriell kommer i tillegg.

Skifte av impeller kommer i tillegg.

Priser ink mva.

Følgende arbeid inngår i service:

Bensin tilsettes konserveringsmiddel

Motor testkjøres i ferskvann.

Bytte tennplugger.

Bytte girolje - smøre propellaksling

Smøring av motorens smørepunkter

Bytte zinkanoder utvendig.

Drenering av forgasser, bytte bensinfilter.

Etterfylle 2 takts olje hvis egen tank.

Motor tilkoples Data/Diagnose

Software oppdateres til nyeste versjon

Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre reparasjoner og justeringer som har direkte innvirkning på servicen

Omfattende reparasjoner blir ikke foretatt uten kundens samtykke.